

		TP5.1	TP5.2	TP5.3	TP5.4	TP5.5	TP5.6
1 20-sept	MECA GE-AUTOM	10 16 1C	11 17 1D	12 18 1E	13 19 1F	14 1A	15 1B
2 27-sept	MECA GE-AUTOM	15 17	10 18 1C	11 19 1D	12 1A 1E	13 1B 1F	14 16
3 04-oct	MECA GE-AUTOM	14 18	15 19	10 1A 1C	11 1B 1D	12 16 1E	13 17 1F
4 11-oct	MECA GE-AUTOM	13 19 1F	14 1A	15 1B	10 16 1C	11 17 1D	12 18 1E
5 18-oct	MECA GE-AUTOM	12 1A 1E	13 1B 1F	14 16	15 17	10 18 1C	11 19 1D
6 22-nov	MECA GE-AUTOM	11 1B 1D	12 16 1E	13 17 1F	14 18	15 19	10 1A 1C
7 29-nov		Rattrapage					
8 06-déc		Correction TP GE-Automs & Méca					

STS MS-Production	Filière	Numéro
NORDINE BAKHTA	BP ELEC	10
OUSMANE DE PACIOS	BP ELEC	11
CLEMENT DOMENGE	BP MEI	12
THOMAS DUCHMANN	BP ELEC	13
ENZO GAMEIRO	BP MEI	14
MAXIME KISSI	TI 2D ITE	15
CLEMENT LAFUENTE	TI 2D ITE	16
BASTIEN LAGARDERE	S /IUT H	17
LAURENT OLLIER	BP ELEC	18
PAUL PERRIBERE	S /Phys	19
GUILLAUME PETRY	TI 2D E	1A
LUCAS SCHOTT	BP MEI	1B
ROMAIN SZABO	TI 2D E	1C
BAPTISTE VALERO	S SI	1D
		1E
		1F

TP Génie-élec / Automatique:

TP5.1: Système "RAVOUX";
Progiciel de surveillance et d'aide aux diagnostics.

TP5.2: Système "BANC de POMPES";
Tests sur une Pompe

TP5.3: Système "PALETTISEUR";
Diagnostic de panne

TP Génie-Mécanique

TP5.4: Diag Boucheuse

TP5.5: Interv roulements convoyeur

TP5.6: Diag Etiqueteuse